

SK

Návod na použitie

(informácie poskytované výrobcom)

Výrobca: **Sintex a. s., Moravská 1078, Česká Třebová 560 02, Czech Republic.**

Výrobok: **Ochranný odev OPO (typ 6)**

Odev tvorí súprava: blúza + nohavice

Použitý materiál: tkanina OPO 230, 100 % polypropylén

Výrobok bol posúdený z hľadiska požiadaviek stanovených podľa Nariadenia parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425. Sú konkretizované normou ČSN EN 13034+A1:2009 (id. EN 13034+A1:2009) v nadväznosti na ČSN EN ISO 13688:2014 (id. EN ISO 13688:2013). Z hľadiska požiadaviek normy EN 13034+A1:2009 bol výrobok posudzovaný ako predmet poskytujúci obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám. Ochranný odev typu 6 bol preskúšaný ako celý odev. Posúdenie bolo vykonané oznámeným subjektom č. 1021 TZÚ s. p. Brno. Jedná sa o OOP: III. kategórie. Výrobok podlieha pravidelnému dozoru oznámeného subjektu TZÚ s. p. Brno.



TABUĽKA VEĽKOSTÍ:

veľkosť	MUŽI		ŽENY	
	obvod hrudníka	obvod pásu	obvod hrudníka	obvod pásu
	cm			
40			76 - 80	56 - 60
42	80 - 84	64 - 68	80 - 84	60 - 64
44	84 - 88	68 - 72	84 - 88	64 - 68
46	88 - 92	72 - 76	88 - 92	68 - 72
48	92 - 96	80 - 84	92 - 96	72 - 76
50	96 - 100	84 - 88	96 - 100	76 - 80
52	100 - 104	88 - 92	100 - 104	84 - 88
54	104 - 108	96 - 100	104 - 108	88 - 92
56	108 - 112	100 - 104	108 - 112	92 - 96
58	112 - 116	104 - 108	112 - 116	96 - 100
60	116 - 120	112 - 116	116 - 120	100 - 104
62	120 - 124	116 - 120	120 - 124	104 - 108
64	124 - 128	120 - 124	124 - 128	108 - 112
VÝŠKOVÉ SKUPINY				
typ	MUŽI		ŽENY	
znižená	152 - 170		152 - 158	
základná	170 - 182		158 - 170	
predĺžená	182 - 194		170 - 176	

OBLASŤ POUŽITIA:

Ochranný dvojdielny odev OPO (typ 6) proti chemikáliám poskytujúci ochranu proti kvapalným chemikáliám. Odev je určený na opakované použitie.

VÝZNAM OZNAČENIA:

 EN ISO 13688:2013	 EN 13034+A1:2009
Piktogram označuje, že je nutné zoznámiť sa s pokynmi výrobcu.	Piktogram v tvare štítka vyjadruje nebezpečenstvo, pred ktorým má odev chrániť a druh nebezpečenstva je symbolizovaný obrázkom vo vnútri štítka. Piktogram označuje, že sa jedná o ochranný odev, ktorý možno použiť v prostredí s chemickým nebezpečenstvom (typ 6)

Výsledky skúšok použitého materiálu boli klasifikované podľa požiadaviek na realizáciu podľa čl. 4.1 normy EN 13034+A1 v nadväznosti na články normy EN 14325.

**MATERIÁL POUŽITÝ NA VÝROBU ODEVU OPO SPLŇUJE POŽIADAVKY EN 13034+A1:2009
V NASLEDUJÚCICH ÚROVNIACH:**

Vlastnosť	Trieda	Parameter	Trieda
Odolnosť proti oderu	3	Odpudivosť	H ₂ SO ₄ (30 %)
Pevnosť v ďalšom trhaní	6		NaOH (10 %)
Pevnosť v ťahu	6	Penetrácia	o-xylén (100 %)
Odolnosť proti prepichnutiu	4		bután-1-ol (100 %)
Pevnosť švov	5		
		Dve chemikálie splnili požiadavky na odpudivosť v triede 3. Jedna chemikália splnila požiadavku na penetráciu v triede 2 a jedna chemikália v triede 3.	

POKYNY NA POUŽITIE A UPOZORNENIA:

- Pre splnenie základných bezpečnostných požiadaviek v prípade ochranného odevu OPO poskytujúceho obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám typu 6 (ďalej len ochranný odev) **používajte vždy vrchné časti odevu (bundu) so spodnou časťou odevu (nohavicami), ktoré tvoria oblek. Pri používaní musí byť odev vždy zapnutý (nerozhalený)!!!**
- Odevy nesmú prísť do styku s kvapalnými chemikáliami, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie.
- Ochranný odev musí počas bežného používania (zahrňujúce ohýbanie a pohyb) trvale zakrývať všetky materiály, ktoré nemajú túto vlastnosť. Blúza musí byť dostatočne dlhá, aby pokryla hornú časť nohavíc, keď sa ich užívateľ ohne v páse.
- **Špinavý odev môže viesť ku zníženiu funkcie ochranného odevu! Funkčnosť a životnosť zostáva zachovaná pri dodržovaní odporúčenej údržby!**
- Ochranný odev sa nesmie odkladať v blízkosti horľavého alebo výbušného ovzdušia alebo pri zachádzaní s horľavými alebo výbušnými látkami.
- **Po každom použití je nutné skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu odevu. V tomto prípade je nutné výrobok vyradiť z ďalšieho používania!** Odev je funkčný len v pôvodnom prevedení, t.j. bez neodborných zásahov, ako je napr. zaplátanie poškodeného odevu.
- **Štítky našité na výrobku sa nesmú odstraňovať.**

ÚDRŽBA VÝROBKU:

Údržba podľa symbolov údržby.

Ochranný odev OPO je vyrobený z tkaniny, ktorá zaisťuje zachovávanie ochranných vlastností i po opakovanej odporúčenej údržbe, uvedenej na etikete symbolmi údržby.

BALENIE, SKLADOVANIE:

Výrobky sa nesmú skladovať v prašnom alebo vlhkom prostredí. Výrobky je nutné chrániť pred sálavým teplom vykurovacích telies. Odevy sú balené a expedované v PE vreckách.

POKYNY PRE LIKVIDÁCIU

ODEV: mechanické zničenie alebo spaľovanie v špeciálnom režime.

PE OBAL: do triedeného odpadu

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca vydal na základe kladného posúdenia výrobku EU prehlásenie o zhode. Toto je dostupné na webových stránkach výrobcu: www.sintex.cz

Dátum: 14. 12. 2018